

# Inventaire du patrimoine immobilier culturel

## Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

## Illustration(s)



#### Localisation

Adresse principale: Rue de Liroux 1 (derrière), GEMBLOUX (Gembloux)

Hameau: Lonzée

#### **Notice**

No 1 (derrière). Moulin à vent circulaire et taluté, en brique, du XIXe s. Pales disparues.

# Détails complémentaires de la fiche

## **Prospection**

Prospection effectuée en 1975

# **Publication papier**

**Tome :** IPM - 5/1 (1975)

Page(s):

• <u>IPM - 5/1 - Page 281</u>

# Code de la fiche

92142-INV-0049-01