Inventaire du patrimoine immobilier culturel

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : Rue du Village 12, HERVE (Bolland)

Notice

N° 12. Ferme du château. Voisin de celui-ci, ensemble clôturé et fortifié du XVIIe s., de style mosan, en moellons de grès houiller et calcaire, jadis appelé ferme de Berlaymont, du nom d'anciens propriétaires. Autrefois complété d'un fossé, complexe homogène cantonné de deux tours quadrangulaires à l'O. et E., sous pavillon d'ardoises, à coyaux et sommé d'un épi et d'une girouette.
Entrée au S. par une importante tour-porche s'insérant entre les longs murs de deux étables et naguère défendue par une herse. Portail cintré sur piédroits chaînés, donnant sur un passage voûté en berceau et fermé par une porte cloutée. Etages en encorbellement sur consoles à ressaut en quart-de-rond, cimentées (?), coiffés d'un pavillon ardoisé, à coyaux, sous tourette de vigie, également sommée d'un épi et d'une girouette. Baies à pourtour de calcaire ou de grès, une au linteau légèrement en bâtière, déchargé, sous pierre armoriée probablement de la famille de Lannoy et datée 1660. De part et d'autre, ancres en Y. Sous chéneau de bois, petites ouvertures carrées, aux montants pourvus de battée, certains avec gonds. A l'arrière, portail en anse de panier sous baie jadis à croisée, déchargée. A l'extrémité des murs, g. et dr., tour de quatre ou trois niveaux percés de nombreuses meurtrières et petites fenêtres carrées. Quelques trous de boulin. Murs méridionaux presqu'aveugles, bardés d'ancres plates, percés cependant de deux meurtrières et de boulins. Murs occidentaux ouverts de jours verticaux, baies simples et à traverse aux jours inférieurs protégés de barreaux. Battée et gonds de contrevent.
Cour intérieure en partie pavée, dessinant un grand pentagone bâti sur quatre côtés et fermé vers le château par une haute grille du XIXe s. Toitures principalement de tuiles, à petites croupes à l'E.
Aile O. occupée par le logis de deux niveaux de six travées de baies à traverse et jadis à croisée, au linteau déchargé au r.d.ch., disposées des deux côtés de la porte à linteau déprimé, aux montants harpés. Petite baie d'imposte sous arc de décharge et dalle armoriée et datée 1663. Sept jours de cave défendus de barreaux. Trace de deux anciennes baies à traverse.
Au S., de chaque côté du porche, étables sous fenil ouvertes de portes cintrées, déchargées, aux piédroits à queue médiane et ajourées de baies à linteau droit, chaînées. Gerbières aux montants variés.

En équerre d'angle, long bâtiment agricole, abritant au centre, une grange accessible par une porte charretière en anse de panier, déchargée et au piédroit g. harpé ainsi que des étables sous fenil, de part et d'autre. A l'arrière, deux meurtrières et quelques trous de boulin.
Aile N. principalement réservée aux écuries et remises à voitures, du XVIIIe s. Longue bâtisse rythmée par des portes cintrées sur piédroits variés et séparées de petites baies carrées. A l'extrême g., porte au linteau en bâtière. A l'E., quadruple arcade cintrée sur colonnes polygonales, aux chapiteaux toscans et bardée d'ancres à double volute. A l'étage, petites fenêtres et pierre portant les armes des familles de Lannoy et Bocholt, datée 1713. Pignon E. éclairé et façade arrière aveugle (fig. 322, 323, 324).
M.-A.R.

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1984

Publication papier

Tome : IPM - 12/2 (1984)

Page(s) :

- IPM - 12/2 - Page 392
- IPM - 12/2 - Page 393
- IPM - 12/2 - Page 394

Les imagettes de ce tome sont accessibles via ce lien : Imagettes

Code de la fiche

63035-INV-0077-01