

## Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

## Localisation

**Adresse principale :** Route de Mons 118, MONS (Harmignies)

## Notice

No 118. Ferme Dejardin. Ferme semi-clôturée du dern. qu. du XVIIIe s. partiellement remaniée au début du XIXe s., dont l'imposant pavillon d'entrée domine la longue aile perpend. et basse où se succèdent une remise à voitures, le logis et les dépendances en L.

Porche-colombier en briques et p. bleue à trois niveaux sur soubassement appareillé. Chaînages d'angle en matériaux alternés comme l'encadrement en arc surbaissé du portail intérieur. Fenêtres, la plupart aveugles, avec linteaux dr. et seuils pris entre des bandeaux au 1er étage. Corbeaux en doucine sur bandeau et boulins sous le toit d'ardoises en pavillon à la Mansard. A la façade extérieure, p. datée LJ D / 1808 / S D » qui correspond à la transformation, portail à linteau clavé intradossé pris dans un encadrement rect. sous larmier.

Logis bas de type tournaisien alignant dix travées inégales sur soubassement appareillé. Seuils formant bandeau. Porte à linteau intradossé sur montants monolithes. A dr., fenêtre transformée en porte. Corbeaux en doucine sur bandeau. Bâtière d'éternit à coyau avec croupe à rue, pignon débord. à dr. et lucarnes. Arrière identique mais avec bandeaux. Clochetons ajoutés aux extrémités du toit.

Entre le logis et le pavillon d'entrée, remise à voitures percée au début du XIXe s. d'une arcade en briques à clé sur pilastres en p. A dr., deux travées plus récentes. Une lucarne rampante interrompt la frise en bandeaux que souligne la toiture prolongeant celle du logis. Face sur rue aveugle.

A dr. du logis étables en moellons jusqu'à mi-hauteur. Portes sous linteau dr. ou en bâtière tronquée sur montants harpés, dont une en cours de transformation. Petites baies avec encadrement rect. en affleurement et une fenêtre de type tournaisien à g. Frise de briques sur la moitié dr. des étables. Bâtière en tôle ou en éternit avec lucarne passante et une autre modernisée.

En retour d'équerre, porcheries en moellons repris en briques, percées d'une petite porte jumelée à linteau dr. sur montants monolithes. Lucarne rampante dans la bâtière en tôle.

## Détails complémentaires de la fiche

### Prospection

---

Prospection effectuée en 1975

### Publication papier

**Tome :** IPM - 4 (1975)

**Page(s) :**

- [IPM - 4 - Page 159](#)

### Code de la fiche

---

53053-INV-0084-01

### Autre(s) version(s) de la fiche

**Version(s) ultérieures :**

- [53053-INV-0084-02](#)