

Bien sorti de l'Inventaire

Ce bien ne répond plus aux critères et intérêts de l'Inventaire.

État du bien : Non repris

le bien ne répond plus aux critères de l'IPIC

Florence MICHOTTE - 18/09/2014

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue de l'Abbaye des chartreux 30, TOURNAI (Chercq)

Notice

N° 156. Ferme des Chartreux (fig. 197). Autour d'une cour rectangulaire, quadrilatère de la 2e moitié du XVIIIe s. et de la 1re moitié du XIXe s., dont les bâtiments en briques, moellons et pierre bleue, chaulés ou enduits, s'abritent sous des bâtières de tuiles.

Au N.E. et au N.O., ailes néo-classiques enduites sur soubassement peint. Au centre de l'aile N.E., ample logis développant neuf travées d'ouvertures à linteau droit sur deux niveaux séparés par un bandeau saillant incorporant les seuils de l'étage; au r.d.ch., galerie précédée d'un emmarchement, ouverte d'arcades en plein-cintre retombant sur des piliers en pierre à base et imposte chanfreinée. Pignon débordant à dr. et lucarne axiale en bâtière. Au revers,

étage identique et r.d.ch. en moellons éclairé de fenêtres en arc surbaissé ou sous linteau droit, conservant les traces de deux petites baies plus anciennes à linteau droit en pierre sur montants à queues de pierre. A g. du logis, remise à voitures de deux travées creusées au r.d.ch. de portails en cintre surbaissé. Portail identique à g. de l'entrée ménagée dans l'angle N. A dr. du logis, étable en moellons garnie d'une frise dentée sur denticules et percée de portes en arc de briques surbaissé sur montants harpés, masquée par des annexes tardives sous prolongement de la toiture. Aile du N.O. superposant trois niveaux de percements sous linteau droit. Au r.d.ch., quatre colonnes en pierre de remploi, du XVIe s. sans doute, décorées de cuirs et d'amorces végétales. Revers sur haute base en moellons.

Face à l'entrée, aile d'étables ouverte de part en part d'un portail en cintre surbaissé permettant l'accès vers les champs. Bâtiments chaulés sur soubassement peint, en moellons ou briques, rythmés d'ouvertures en arc de briques surbaissé sur montants harpés. Corniche de pierre en quart-de-rond.

A dr. dans la cour, étables de même facture et grange en large de moellons percée de part et d'autre de deux portails en cintre de briques surbaissé, avec ou sans clé en pierre, sur piédroits harpés. A g., porte basse en arc surbaissé en matériaux alternés avec montants harpés. Contreforts talutés.

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1978

Publication papier

Tome : IPM - 6/1 (1978)

Page(s) :

- [IPM - 6/1 - Page 352](#)

Code de la fiche

57081-INV-0969-01