

Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : Rue de Vervoz 5-5A-6, CLAVIER (Ocquier)
Hameau : Vervoz

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
 - [61012-CLT-0014-01](#)
- Patrimoine - Biens repris sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie :
 - [61012-PEX-0001-04](#)

Notice

N°s 5-5A-6. Château de Vervoz, propriété, depuis le XVIIIe s., de la famille de Tornaco.
Face à l'étang et accessible par une grille interrompue par d'imposants piliers calcaires à bossages, couronnés d'un vase de la 2e moitié du XIXe s., intéressant ensemble assez homogène datant pour l'essentiel de la 2e moitié du XVIIIe s. et du XIXe s.
Constructions en moellons calcaires disposées autour d'une cour : manoir aménagé dans la 2e moitié du XVIIIe probablement à partir d'un noyau plus ancien au N.; répartis symétriquement à

l'E. et à l'O. et disposés en L, communs d'allure XVIIIe s., revus ou même construits du moins partiellement dans le courant du XIXe s. : écuries, selleries, remises à voiture...

Prolongé à l'O. par un passage charretier surmonté de deux étages et coiffé d'une bâtière d'ardoises à croupette, beau volume de corps de logis de deux niveaux abrité également sous une toiture d'ardoises à double versant à croupette et à égout retroussé.

Précédée d'une terrasse bordée d'un garde-corps en fer forgé récent accessible par un perron à double révolution, façade avant élevée en moyen appareil sur un haut soubassement également appareillé et ouvert à dr. de deux jours de cave au linteau échancré à clé, pourvus d'une battée. Distribuées régulièrement, huit travées éclairées par des baies de hauteur dégressive : linteau échancré à clé et montants harpés; battées et châssis anciens. Deux portes à baie d'imposte : encadrement en légère saillie, traverse droite, linteau échancré à clé, piédroits constitués de plusieurs pierres en délit sur dé et seuil profilé. Corniche calcaire moulurée reposant sur des modillons calcaires profilés. Versant percé tardivement de cinq lucarnes à bâtière débordante.

Cantonné de besaces, mur-pignon E. en moellons calcaires assisés et enduits. Devancée par des degrés convergents, entrée de cave bombée à clé passante sur montants à harpe médiane, flanquée de deux ouvertures aux linteau semblable et piédroits monolithes. Au r.d.ch. et à l'étage, fenêtres de hauteur dégressive réparties sur trois travées : linteau bombé à clé passante et piédroits monolithes. Battées. Aux combles, trois jours bombés à clé simulée sur montants monolithes.

S'ouvrant sur le parc, façade arrière en moellons irréguliers enduits. Sept travées : deux fois trois regroupées autour d'une travée axiale ouverte d'une porte cintrée à clé passante reposant sur des montants monolithes et dés; menuiserie de l'imposte à petits-bois rayonnants. Trois jours de cave bombés à clé.

De hauteur dégressive, fenêtres également bombées à clé passante sur piédroits monolithes; battées. Bouts d'entrait et quatre lucarnes à croupe.

Attenant au mur-pignon O., arçonné en léger retrait par rapport à l'habitation et prolongé autrefois par une dépendance agricole fermant l'ensemble à l'O. Renforcé d'une chaîne d'angle harpée à g., côté S. en petits moellons calcaires assisés. Ouvertures sans doute de la 2e moitié du XVIIIe s. Arc en anse de panier à claveaux passants unsur-deux sur piédroits harpés; chasse-roue à g. Étages éclairés par deux baies aux linteau droit et montants harpés et par deux jours rect.; battées. Deux petites lucarnes à penne. Mur-pignon masqué par la végétation.

Au N., maçonnerie en petits moellons enduits. Rehaussé d'une pierre calcaire frappée aux armoiries de la famille de Tornaco et millésimée 1764, arc en anse de panier déchargé par des rouleaux de moellonnets et reposant sur des piédroits harpés. Le surmontant, deux petites fenêtres bombées à clé, pourvues d'une battée et jadis de barreaux; taille rustique. Égout retroussé et deux lucarnes à croupe.

Dans le passage pavé, ouvertures obturées des XVIe et XVIIIe s.; taille rustique. Au mur-pignon du logis, deux petits jours, un au linteau droit, l'autre au linteau en accolade du XVIe s. (de remploi?); porte et fenêtre du XVIIIe s. aux linteau droit et montants harpés.

De l'autre côté, outre un percement constitué d'éléments de récupération, entrée jadis d'étable (?) semblable à la précédente et encadrée de deux petites ouvertures rect.

A l'O. et au S., formant un L, deux dépendances probablement des XVIIIe et XIXe s. couvertes de bâtières d'ardoises à croupette ou à croupe. Maçonnerie en moellons calcaires irréguliers. Baies aux linteau droit et montants harpés, dont une modifiée en porte. Entrées charretières présentant, sous des rouleaux de moellonnets, un arc en anse de panier à claveaux passants unsur-deux et des piédroits harpés. Ancres millésimées 1730 (?). Besaces d'angle. Perpendiculaire à la grille d'entrée et accusé de besaces d'angle, mur-pignon entièrement revu en appareil calcaire sans doute dans la 2e moitié du XIXe s. Deux niveaux de trois travées, la centrale en légère saillie, renforcée également de chaînes d'angle harpées et rehaussée d'un fronton; porte

couronnée d'un fronteau et surmontée d'une baie à encadrement profilé et à crossettes. Jour de cave et fenêtres rect. Du côté rue, quelques ouvertures modifiées ou récentes.

Dans l'axe de celle donnant sur la cour, entrée charretière partiellement obturée. Pour l'arrière, voir description r. de Vervoz, no 7.

Délimitant la cour à l'E. et au S., dépendances assez semblables et symétriques aux précédentes. Mêmes types d'ouvertures à l'exception des portes charretières présentant un arc surbaissé. Maçonnerie en moellons calcaires assisés. Coiffé d'une bâtière à croupette, long bâtiment abritant du côté cour de g. à dr., une écurie sous fenil : surmontée d'une gerbière, porte entourée de deux baies; intérieur couvert de voussettes de briques reposant sur des colonnettes en fonte. Ensuite, entrée s'ouvrant sur un couloir et un escalier permettant l'accès au logement du palefrenier et au grenier aéré d'une série de petites fenêtres et surmontant les remises à voiture et un passage charretier conduisant à l'arrière; voussettes de briques renforcées d'arcs doubleaux également de briques. Dans l'arvô, accès à des porcheries et à un fournil.

A l'arrière, outre une série de jours verticaux, deux portes et plusieurs baies aux linteau droit et piédroits harpés.

En retour d'équerre, construction (no 5A) sous bâtière d'ardoises à croupe, revue en partie dans les ouvertures côté rue. Trous de boulin.

Dans le prolongement, en bordure de la route, mur en moellons calcaires assisés renforcé de besaces d'angle et ouvert d'une entrée cochère : arc en anse de panier et piédroits harpés protégés par des chasse-roues.

Longeant le mur en briques perpendiculaire au précédent, drève délimitée aux deux extrémités par des piliers à bossages terminés par un vase. A dr., vergers et potager. Au N.-E. de celui-ci, construction de plan carré du XIXe s. coiffée d'un pavillon d'ardoises. Faces N. et E. en moellons calcaires. Maçonnerie en briques et calcaire au S. et à l'O. : baies aux linteau droit et montants monolithes; besaces d'angle (XXX, fig. 245). N. R.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Ocquier :

- Section F
 - Parcelle 301 B

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1992

Publication papier

Tome : IPM - 16/1 (1992)

Page(s) :

- [IPM - 16/1 - Page 337](#)
- [IPM - 16/1 - Page 338](#)
- [IPM - 16/1 - Page 339](#)

Les imquettes de ce tome sont accessibles via ce lien : [Imquettes](#)

Code de la fiche

61012-INV-0243-01