

## Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

## Localisation

**Adresse principale :** Rue J. Delmotte 42, AWANS (Fozz)

## Notice

No 42. Distribué autour d'une vaste cour pavée, quadrilatère en briques et calcaire ouvert au S. par un portail donnant accès à la rue, et à l'O., par un second, vers les champs. Corps de logis au N. flanqué à g. de la laiterie (?). Etables à l'E.; grange et porcherie au S.O. Précédé de deux chasse-roues, porche S. percé, au XVIIIe s., d'un arc cintré à claveaux passants un-sur-deux et doublé d'un rouleau de briques. Niche datée 1686 au-dessus de la clé. Bâtière de tuiles sur coyaux. Dans le prolongement de ce portail, seconde entrée ouverte vers les champs, à l'angle O. du quadrilatère. Construction du XVIIe s. en briques, chaînée de tuffeau à dr., sur sa partie supérieure. Arc de briques reposant sur deux corbeaux calcaires sommant des piédroits chaînés. Baie de briques cintrée à l'étage. Façade extérieure construite sur un large soubassement

calcaire de gros appareillage régulier. Arc cintré en calcaire doublé d'un rouleau de briques et reposant sur queue de pierre. Même ouverture de briques à l'étage. Bâtière de tuiles.

Sur soubassement de moellons de grès percé de petites ouvertures, corps de logis de deux niveaux sur six travées, entièrement refait au XIXe s.: porte à linteau droit à imposte et baies rectangulaires. Mêmes percements dans la façade arrière, remaniée, ouverte vers le jardin. Bâtière de tuiles limitée à dr. par un pignon débordant à épis. Elevée entre le portail O. et le corps de logis, laiterie (?) du XVIIe s. comptant deux niveaux bas de trois travées sur socle de moellons. Belle porte cintrée sur queue de

pierre, dont l'arc se double d'un rouleau de briques. Petites baies carrées et gerbière à l'étage. Au N.E., coiffées d'une haute bâtière de tuiles, étables ayant conservé deux larges portes cintrées sur montants harpés et une plus étroite, à dr. Fort remaniée, l'étable E. montre encore le rouleau de briques qui déchargeait l'arc cintré d'une porte semblable. Murs extérieurs aveugles.

Face aux étables, long volume de la grange rehaussée. Séparées par les quatre portes basses de

la porcherie, deux portes charretières à arc de briques à clé, reposant sur sommier calcaire.  
Piédroits de calcaire et de briques.  
Bâtière de tuiles. M.M. [40]

## Détails complémentaires de la fiche

### Prospection

---

Prospection effectuée en 1980

### Publication papier

**Tome :** IPM - 8/1 (1980)

**Page(s) :**

- [IPM - 8/1 - Page 44](#)
- [IPM - 8/1 - Page 46](#)
- [IPM - 8/1 - Page 47](#)

**Les imquettes de ce tome sont accessibles via ce lien :** [Imquettes](#)

### Code de la fiche

---

62006-INV-0011-01

### Autre(s) version(s) de la fiche

**Version(s) ultérieures :**

- [62006-INV-0011-02](#)