

## Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

## Localisation

**Adresse principale :** Grand-Route 73 à 77, BEYNE-HEUSAY (Beyne-Heusay)  
Hameau : Heusay

## Notice

N°s 73 à 77. En retrait, vaste ferme en quadrilatère semi-clôturé, groupant autour d'une cour pavée des bâtiments du 3e qu. du XVIIe s., d'autres des XIXe et XXe s. et s'ouvrant au S. par un portail cintré à clé pendante, sur piédroits harpés, flanqués de chasse-roues. De part et d'autre, canonnières. Niche cintrée à clé contenant, derrière une grille en fer forgé, la statue de la Vierge, sur larmier, gravée du millésime 1677 et surmontée d'un important fronton triangulaire mouluré.

A l'E., corps de logis daté de 1678 par les belles ancrs du pignon S., en briques et calcaire. Façade de six travées sur deux niveaux soulignés par un bandeau saillant continu, de structure traditionnelle où les bandeaux accusent le niveau des seuils, linteaux et traverses. Entrée de cave à degrés droits latéraux rentrants sous appentis récent. Soubassement d'une assise régulière de calcaire. A dr., porte à imposte, sur piédroits harpés. R.d.ch. ajouré de baies à croisée avec battée, deux remaniées. Etage ouvert jadis de baies à croisée, quatre murées et deux transformées. Blochets sous bâtière d'éternit à croupettes et à coyaux, percée de lucarnes à croupe. Cheminée centrale harpée aux angles. Façade arrière, en briques peintes et calcaire sur soubassement en moellons de grès, ouverte au r.d.ch. d'une porte à linteau droit déchargé par un arc de briques sur montants harpés, de trois baies à croisée, une remaniée avec trace d'arquettes, et de deux à traverse, à linteau droit également déchargé, l'une au jour supérieur bouché et l'autre au jour inférieur transformé récemment en porte. A l'étage, baie jadis à croisée. Blochets. Mur-pignon S. sur soubassement en moellons de grès, cantonné jadis par une chaîne. Baie à traverse et à linteau droit déchargé, sur jambages chaînés, murées. Baie carrée à linteau droit, récente. Pignon ajouré de deux baies. Calvaire récent sous auvent d'ardoises. Mur-pignon N. ouvert d'une baie à linteau droit murée, de deux autres sur jambages chaînés avec battée.

En parallèle, grange et étables en briques et calcaire, sur soubassement en moellons de grès percé d'une porte charretière cintrée à clé pendante, sur montants à queues de pierre, flanqués de chasse-roues. Trois portes basses à linteau droit déchargées et harpées. Deux baies à linteau droit, chaînées et porte cochère à arc surbaissé à clé. A l'étage, baies à linteau droit, certaines

remaniées. Ancres ouvragées. Frise denticulée sous bâtière de tuiles et d'éternit. Façade arrière remaniée. Mur-pignon N. ouvert d'une baie à linteau droit au r.d.ch. et d'un oculus. Pignon S. avec baie et oculi murés.

En retour d'angle, au S., remise en colombage et briques couverte d'un toit de tuiles. Frise denticulée en façade arrière. Baies récentes.

Au N., dépendance en briques et calcaire, remaniée. Dans l'axe du portail d'entrée, second portail cintré à clé, sur queues de pierre, flanqué de chasse-roues. En face, bâtiment récent ouvert d'une porte faite avec des éléments récupérés (fig. 77). M.-A.R. [171]

## Détails complémentaires de la fiche

### Prospection

---

Prospection effectuée en 1980

### Publication papier

**Tome :** IPM - 8/1 (1980)

**Page(s) :**

- [IPM - 8/1 - Page 118](#)

**Les imquettes de ce tome sont accessibles via ce lien :** [Imquettes](#)

### Code de la fiche

---

62015-INV-0016-01