

## Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

## Illustration(s)



## Localisation

**Adresse principale :** Rue Puits-en-Sock 67, LIEGE (Liège)

## Notice

No 67. Seul, le 3e niveau de cet immeuble est intact. Cinq baies jointives au linteau intradossé à clé feuillagée sont séparées par des trumeaux de briques. Ce niveau est accosté de refends. Cordons profilés sous les trous de boulins. Corniche de p. en gorge sous une bâtière d'éternit percée de deux lucarnes à fronton.

## Détails complémentaires de la fiche

### Prospection

Prospection effectuée en 1974

### Publication papier

**Tome :** IPM - 3 (1974)

**Page(s) :**

- [IPM - 3 - Page 291](#)

**Code de la fiche**

---

62063-INV-0185-01

**Autre(s) version(s) de la fiche****Version(s) ultérieures :**

- [62063-INV-0185-02](#)