

Libellé(s)



habitation

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue Delfosse 11, LIEGE (Liège)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
 - [62063-CLT-0415-01](#)

Notice

Façade entièrement en calcaire datant de la première moitié du 18e siècle. Les deux étages sont ajourés de baies rectangulaires jointives dont les piédroits se prolongent entre les allèges ornées de panneaux rectangulaires. Au rez-de-chaussée, la porte conserve une jolie boiserie d'imposte. Bâtière de tuile et asbeste-ciment au brisis, percée d'une lucarne à fronton triangulaire. Corniche de pierre en gorge.

BD

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Liège :

- Section C
 - Parcelle 73 A

Description du bien

Partie constituante principale

habitation

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : habitation
- Fonction(s) actuelle(s) : magasin

Datation

Siècle(s)

18e, 19e, 1re moitié du 18e

Style(s)

Traditionnel

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2004) : Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI

Publication papier

Tome : IPA - Liège (2004)

Code de la fiche

62063-INV-0392-02

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) antérieures :

- [62063-INV-0392-01](#)