

Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue Puits-en-Sock 73, LIEGE (Liège)

Notice

No 73. Habitation de la fin du XVIIe s., en calcaire. Les baies des trois travées ont perdu leurs croisée et meneau. Moulure en forte saillie entre les trois étages. Corniche sur modillons simples et bâtière d'éternit à coyau.

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1974

Publication papier

Tome : IPM - 3 (1974)

Page(s) :

- [IPM - 3 - Page 291](#)

Code de la fiche

62063-INV-0979-01

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) ultérieures :

- [62063-INV-0979-02](#)