

Libellé(s)

ferme

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue de Mons 163, VISE (Visé)
Hameau : Mons

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Notice

En bordure d'un replat, ancienne exploitation semi-clôturée, en moellons de calcaire, sous bâtières d'asbeste-ciment. Le logis est éclairé par deux travées de baies à meneaux protégées par des barreaux. Contrevents récents. La troisième travée est percée d'une porte à baie d'imposte, surmontée d'une petite niche datée de 1763. Baie rectangulaire à l'étage. Les autres dépendances, dont l'ancienne étable sous fenil perpendiculaire au logis, sont remaniées au niveau des percements mais conservent leur volumétrie intacte.

FDC

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Visé :

- Section D
 - Parcelle 214 H
 - Parcelle 214 K

Description du bien

Partie constituante principale

ferme

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme
- Fonction(s) actuelle(s) : habitation

Datation

Siècle(s)

18e, 2e tiers du 18e

Année(s)

1763 (m)

Style(s)

Traditionnel

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2007) : Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI

Publication papier

Tome : IPA - Bassenge et Visé (2007)

Code de la fiche

62108-INV-0018-02

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) antérieures :

- [62108-INV-0018-01](#)