

Libellé(s)

ferme

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue de Mons 177, VISE (Visé)
Hameau : Mons

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Notice

En léger retrait par rapport à la rue, ferme refaite au 19^e siècle à partir d'un noyau du 18^e siècle. Les bâtiments disposés en U sont en brique, calcaire, moellons de calcaire et de grès. Bâtières de tuiles.

A rue, portail dont l'arc transformé conserve une clé datée 1754. A droite du portail, logis du 19^e siècle, ouvrant vers la rue. Façade sur cour du logis, en moellons de calcaire et de grès, remaniée. Au fond de la cour, parallèle au logis, grange en large en moellons de calcaire, ouverte de deux portails cintrés, partiellement refaits en brique. Annexes récentes entre le portail et la grange. Clôturant la cour à droite, le mur arrière de la grange d'une ferme voisine, en moellons de calcaire, avec un portail rebouché daté de 1745.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Visé :

- Section D
 - Parcelle 239 E

Description du bien

Partie constituante principale

ferme

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme
- Fonction(s) actuelle(s) : habitation

Datation

Siècle(s)

18e, 19e, 2e tiers du 18e

Année(s)

1745 (m) , 1754 (m)

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2007) : Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI

Publication papier

Tome : IPA - Bassenge et Visé (2007)

Code de la fiche

62108-INV-0220-01