

## Libellé(s)

ferme

## Illustration(s)



## Localisation

**Adresse principale :** Rue Porte de Lorette 92, VISE (Visé)

## Inscription

**Bien inscrit comme :** Monument

## Notice

Cette ancienne ferme dont les bâtiments remontent au 19<sup>e</sup> siècle conserve surtout le logis, établi à front de rue. Cette habitation harmonieuse en brique blanchie est percée de deux portes rectangulaires à encadrement de calcaire et de fenêtres à linteau bombé, à encadrement en brique sur appui de calcaire. Les autres bâtiments sont transformés. Toitures en bâtières.

FDC

## Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

## Informations cadastrales

Visé :

- Section C
  - Parcelle 685 R

## Description du bien

### Partie constituante principale

---

ferme

### Identité

---

### Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme
- Fonction(s) actuelle(s) : habitation

### Datation

---

### Siècle(s)

19e

## Détails complémentaires de la fiche

### Prospection

---

**Auteur(s) de la prospection (2007) :** Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI

### Publication papier

**Tome :** IPA - Bassenge et Visé (2007)

### Code de la fiche

---

62108-INV-0317-01