Inventaire du patrimoine immobilier culturel

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : Rue Troisfontaines 17, BLEGNY (Trembleur)
Hameau : Blegny

Notice

N° 17. Perpendiculaire à la route, maison en double corps en moellons de grès assisés et calcaire. Ouverte vers le jardin, façade élevée sur deux niveaux de trois travées. Porte à linteau droit surmontée d'une imposte à oculus datée: «ANNO 1728». Petite baie rectangulaire à l'étage. Eclairant les deux travées extrêmes, baies à meneau dont les seuils de celle du r.d.ch. ont été abaissés. Piédroits monolithes, arcs de décharge en moellonnets, barreaux, persiennes. Façade arrière aveugle. Baie à linteau droit sur queue de pierre dans le pignon à rue. Perpendiculaire à la façade, petite annexe d'un seul niveau percé d'une porte et de deux baies chaînées. Bâtières de tuiles. M.M. [195]

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1980

Publication papier

Tome : IPM - 8/1 (1980)

Page(s) :

- IPM - 8/1 - Page 134

Les imagettes de ce tome sont accessibles via ce lien : Imagettes

Code de la fiche

62119-INV-0014-01