

# Inventaire du patrimoine immobilier culturel

# Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

### Illustration(s)



### Localisation

Adresse principale: Rue des Combattants 11, DURBUY (Wéris)

### **Notice**

Datée de 1880 par des agrafes au portail de la grange, ancienne ferme en long construite en moellons de calcaire et de grès sous bâtière d'ardoises. Logis de deux niveaux et demi de deux travées de baies rectangulaires encadrées de pierre de taille calcaire, suivi par la grange dont l'arc de briques pose sur des montants de moellons harpés. Accolée au mur-pignon essenté d'asbeste-ciment, petite annexe basse plus tardive. Dans la façade arrière élevée en grès et peu percée, ancienne porte de bergerie actuellement transformée.

EG (actualisation PMB)

# Description du bien

# Partie constituante principale

ferme

# **Identité**

# Fonction(s)

Fonction(s) primitive(s) : fermeFonction(s) actuelle(s) : habitation

#### **Datation**

# Siècle(s)

19e, 3e tiers du 19e

# Année(s)

1880 (m)

# Détails complémentaires de la fiche

# **Prospection**

Auteur(s) de la prospection (2007): Etienne GUILLAUME, Sabine DE JONGHE

# **Publication papier**

Tome: IPA - Durbuy, Érezée et Manhay (2007)

# Code de la fiche

83012-INV-0381-02

# Autre(s) version(s) de la fiche

# Version(s) antérieures :

• 83012-INV-0381-01