

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Petite Somme 2, DURBUY (Septon)
Hameau : Petite Somme

Notice

En bordure de la voirie, maison de la seconde moitié du 19e siècle complétée sur la droite par une ancienne dépendance sous fenil, à laquelle s'est adjointe une annexe plus tardive et aujourd'hui transformée. Derrière un trottoir pavé, bâtiment à étage sous bâtière dont la façade de briques s'élève sur un soubassement de moellons calcaires. Ouvertures rectangulaires cernées de pierre de taille calcaire.

EG

Description du bien

Partie constituante principale

dépendance, habitation

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : dépendance, habitation

Datation

Siècle(s)

19e, 2e moitié du 19e

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2007) : Etienne GUILLAUME, Sabine DE JONGHE

Publication papier

Tome : IPA - Durbuy, Érezée et Manhay (2007)

Code de la fiche

83012-INV-0619-01