

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue des Combattants 14, DURBUY (Wéris)

Notice

Parallèle à la voirie derrière une courette dont la fumière est actuellement gazonnée, ancienne ferme en long du 19^e siècle construite en moellons pour le logis et en colombage et briques pour les dépendances, derrière un trottoir pavé. Façade de l'habitation en moellons de calcaire réglés, comptant deux niveaux de deux travées de baies rectangulaires ; mur-pignon en moellons de grès. Sous la même bâtière, longue aile de dépendances en pan-de-bois hourdé de briques récentes sur un haut soubassement de calcaire, alignant deux corps d'étables encadrant la grange au portail encadré de bois.

EG

Description du bien

Partie constituante principale

ferme

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme
- Fonction(s) actuelle(s) : habitation

Datation

Siècle(s)

19e

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2007) : Etienne GUILLAUME, Sabine DE JONGHE

Publication papier

Tome : IPA - Durbuy, Érezée et Manhay (2007)

Code de la fiche

83012-INV-0672-01