

Inventaire du patrimoine immobilier culturel

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale: Rue de Rossart 37, BERTRIX (Orgeo)

Hameau: Biourge

Notice

N° 37. Ferme en schiste cimenté et chaulé, sans doute de la 2e moit. du XIXe s. A gauche, logis ouvert dans le mur-pignon par deux fenêtres au r.d.ch., trois à l'étage et deux dans le pignon. Etable desservie par une porte et éclairée par une petite baie, puis portail de grange à linteau métallique. Trois petites baies de comble et frise redentée en façade. Percements rectangulaires en brique cimentée. Bâtière d'ardoises à croupettes. Construit perpendiculairement sur l'angle du logis, imposant fournil de deux niveaux sous bâtière d'ardoises à croupettes. Cul de four ruiné à l'arrière. L.C. [48]

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1989

Publication papier

Tome: IPM - 14 (1989)

Page(s):

• <u>IPM - 14 - Page 34</u>

• IPM - 14 - Page 35

Les imagettes de ce tome sont accessibles via ce lien : Imagettes

Code de la fiche	
84009-INV-0049-01	