

Inventaire du patrimoine immobilier culturel

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale: Rue de Vencimont 12 (à gauche), BEAURAING (Javingue)

Hameau: Sevry

Notice

N° 12 (à g.). Transformée en garage au XXe s., étable sous fenil en colombage et brique peinte, couverte d'une bâtière d'ardoises, de la fin du XVIIIe ou du déb. du XIXe s. J.L.J.[497]

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1996

Publication papier

Tome : IPM - 22/1 (1996)

Page(s):

• <u>IPM - 22/1 - Page 190</u>

Code de la fiche

91013-INV-0282-01