

Libellé(s)



presbytère

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue du Séminaire 2, FLOREFFE (Floreffe)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Justification

Ce bien répond au(x) critère(s) suivant(s)

- Intégrité
- Typologie

Ce bien présente l'(es) intérêt(s) suivant(s)

- Architectural

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
 - [92045-CLT-0002-01](#)
 - [92045-CLT-0020-01](#)
- Patrimoine - Biens repris sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie :
 - [92045-PEX-0002-03](#)

Catégorie(s)

domestique

Notice

Bâti en 1857 par la Commune aux pieds de l'abbaye, ancien presbytère de style néo-classique élevé en brique et calcaire sous un toit d'ardoise à deux versants à croupes, longé d'une frise de brique. Appauvri par la perte de son enduit, double corps de cinq travées, percé de baies rectangulaires sur appuis saillants se prolongeant en bandeau au 1er étage ; rouleaux de brique surmontant les linteaux. De part et d'autre, annexe sous appentis, creusée d'une arcature percée d'un oculus. Edifice réaffecté à la fin du 20e siècle, qui gagnerait à être réenduit.

CS

Bibliographie

GENNART J., 1980. Diocèse de Namur. Paroisses et édifices du culte 1808-1979, Namur (Répertoires Meuse-Moselle, 5), p. 57.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Floreffe :

- Section A
 - Parcelle 298 H

Description du bien

Implantation

en retrait

Abords

mur

Partie constituante principale

presbytère

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : presbytère
- Fonction(s) actuelle(s) : centre culturel

Parties constituantes secondaires

habitation

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : habitation
- Fonction(s) actuelle(s) : centre culturel

Morphologie

double corps

Volumétrie

Nombre de niveaux

2 niveau(x)

Nombre de travées

5 travée(s)

Type(s) de toiture

toit à deux versants à croupe

Matériaux

Murs

brique, calcaire

Couverture

ardoise

Datation

Période(s)

époque contemporaine

Siècle(s)

milieu du 19e

Année(s)

1857 (s)

Style(s)

néo-classique

dépendance

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : dépendance

Volumétrie

Nombre de niveaux

1 niveau(x)

Type(s) de toiture

toit à appentis

Matériaux

Murs

brique

Couverture

ardoise

Datation

Période(s)

epoque contemporaine

Siècle(s)

milieu du 19e

dépendance

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : dépendance

Volumétrie

Nombre de niveaux

1 niveau(x)

Type(s) de toiture

toit à appentis

Matériaux

Murs

brique

Couverture

ardoise

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2022) : Catherine SOLOWIJ, Jean-Nicolas LETHÉ

État sanitaire

État à la date de la prospection : Bon

Code de la fiche

92045-INV-0138-01